EQUIPOS CONTRA INCENDIO

Incen
Certificado STE-103

# CERTIFICADO

**GPR Equipos Contra Incendios** con domicilio comercial en Cuarta Avenida Nº 1760 comuna de San Miguel, Rut 52.000.435-1 certifica que los extintores que se encuentran en el Edificio Burgos ubicado en Av. Apoquindo N.º 4001 comuna de Las Condes se encuentran certificados y con sus mantenciones al día según el nuevo Decreto Supremo N.º 44 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo que entró en vigencia el 20 de agosto del 2020 en conjunto con el Decreto Supremo N.º 594/99 de MINSAL.

Se extiende la presente constancia a solicitud de **EDIFICIO BURGOS** para los fines que se estime conveniente.

Empresa Certificada

IGOR GALAZ RUIZ
Gerente Comercial

G.P.R. E.I.R.L.

SANTIAGO, enero del 2026.

Equipos Contra Incendios Igor Galaz Ruiz E.I.R.L
RUT: 52.000.435-1
Email: igor@gpr-extintores.cl

Venta de Equipos Contra Incendios
Cuarta Avenida # 1760 San Miguel
Fonos: 225231697-225239994

EQUIPOS CONTRA INCENDIO

Señores Edificio Burgos
At. Sr. Felipe Gomez
Fecha ene-26
Nº Folio 5309-5310-5311-5312
Tecnico Deiner Castro
Referente Mantencion Anual de Extintores

| N° | Certific. | Ubicación | Agente | Peso | F. Mante | Fecha PH | Estado PH | T. Realizado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7679508 | Piso 23 Sala Maquinas | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 2 | 3131022 | Piso 23 Sala Chillers | PQS | 10Kgs | ene-26 | jun-12 | ok | mantencion | |
| 3 | 7616171 | Piso 23 Sala Chillers | CO2 | 5Kgs | ene-26 | feb-20 | ok | mantencion | |
| 4 | 9097385 | Piso 22 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 5 | 9143060 | Piso 22 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 6 | 9143075 | Piso 21 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 7 | 9094711 | Piso 21 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 8 | 9144647 | Piso 20 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 9 | 9097381 | Piso 20 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 10 | 9143059 | Piso 19 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 11 | 9094730 | Piso 19 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 12 | 9143044 | Piso 18 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 13 | 9097394 | Piso 18 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 14 | 9137492 | Piso 17 | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-23 | ok | mantencion | |
| 15 | 9094719 | Piso 17 | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-23 | ok | mantencion | |
| 16 | 9143041 | Piso 16 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 17 | 9139001 | Piso 16 | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-23 | ok | mantencion | |
| 18 | 9143071 | Piso 15 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 19 | 9097403 | Piso 15 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 20 | 9097402 | Piso 14 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 21 | 9143077 | Piso 14 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jun-23 | ok | mantencion | |
| 22 | 7679506 | Piso 14 Sala Maquinas | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 23 | 9144626 | Piso 13 | PQS | 6Kgs | ene-26 | jul-23 | ok | mantencion | |
| 24 | 9139016 | Piso 13 | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-23 | ok | mantencion | |
| 25 | 7679486 | Piso 12 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 26 | 7679482 | Piso 12 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 27 | 7679479 | Piso 11 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 28 | 7679501 | Piso 11 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 29 | 7679489 | Piso 10 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 30 | 7679478 | Piso 10 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 31 | 7679485 | Piso 9 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 32 | 7679512 | Piso 9 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7679494 | Piso 8 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 34 | 7679484 | Piso 8 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 35 | 7679496 | Piso 7 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 36 | 7679492 | Piso 7 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 37 | 7679504 | Piso 6 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 38 | 7679477 | Piso 6 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 39 | 7679510 | Piso 5 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 40 | 2655184 | Piso 5 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-11 | ok | mantencion | |
| 41 | 7679495 | Piso 4 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 42 | 7679528 | Piso 4 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 43 | 4907507 | Piso 3 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | ene-16 | ok | mantencion | |
| 44 | 7679243 | Piso 3 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 45 | 7679491 | Piso 2 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 46 | 7679503 | Piso 2 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 47 | 7679480 | Piso 1 Shaft Lado Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 48 | 7679511 | Piso 1 Shaft Lado Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 49 | 7679490 | Piso -1 Sala Control | PQS | 6Kgs | ene-26 | dic-19 | ok | mantencion | |
| 50 | 7616177 | Piso -1 Sala Control | CO2 | 5Kgs | ene-26 | feb-20 | ok | mantencion | |
| 51 | 7616169 | Piso -1 Sala Electrica Principal | CO2 | 5Kgs | ene-26 | feb-20 | ok | mantencion | |
| 52 | 7616188 | Piso -1 Sala Presurizadores | CO2 | 5Kgs | ene-26 | feb-20 | ok | mantencion | |
| 53 | 8412175 | Piso -1 Grupo Electrogeno | CO2 | 5Kgs | ene-26 | sept-21 | ok | mantencion | |
| 54 | 7660680 | Piso -1 Sala de Basura | PQS | 10Kgs | ene-26 | oct-19 | ok | mantencion | |
| 55 | 7616200 | Piso -6 Sala de Bombas | CO2 | 5Kgs | ene-26 | feb-20 | ok | mantencion | |
| 56 | 2655196 | Piso -1 Casino | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-11 | ok | mantencion | |
| 57 | 4535797 | Piso -1 Punto Limpio | PQS | 10Kgs | ene-26 | jul-15 | ok | mantencion | |
| 58 | 6924061 | Piso -1 Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 59 | 6924064 | Piso -1 Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 60 | 6924055 | Piso -2 Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 61 | 6924062 | Piso -2 Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 62 | 6924056 | Piso -3 Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 63 | 6924065 | Piso -3 Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 64 | 6924053 | Piso -4 Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 65 | 6924237 | Piso -4 Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 66 | 6924234 | Piso -5 Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 67 | 6924052 | Piso -5 Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 68 | 6924082 | Piso -6 Poniente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 69 | 6924239 | Piso -6 Oriente | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-18 | ok | mantencion | |
| 70 | 8506166 | Piso -1 Vex Norte | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-21 | ok | mantencion | |
| 71 | 8506143 | Piso -1 Vex Sur | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 72 | 8439198 | Piso -2 Vex Norte | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 8439202 | Piso -2 Vex Sur | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 74 | 8439201 | Piso -3 Vex Norte | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 75 | 8439180 | Piso -3 Vex Sur | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 76 | 8439205 | Piso -4 Vex Norte | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 77 | 8506144 | Piso -4 Vex Sur | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-21 | ok | mantencion | |
| 78 | 8506156 | Piso -5 Vex Norte | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 79 | 8506169 | Piso -5 Vex Sur | PQS | 6Kgs | ene-26 | mar-21 | ok | mantencion | |
| 80 | 8506155 | Piso -6 Vex Norte | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |
| 81 | 8506138 | Piso -6 Vex Sur | PQS | 6Kgs | ene-26 | may-21 | ok | mantencion | |

**Acciones a Corregir en Mantencion año 2027**

**Extintores con sus Pruebas Hidrostaticas Vencidas**
Se recomienda realizar pruebas hidrostaticas vencidas o renovar por equipos nuevos según lo exigido en el nuevo DS Nº 44 que comenzo a regir el 20 de Agosto del 2020 pueden estar expuestos a una infraccion por parte de la autoridad competente o ser cuestionados por las compañias de seguros.

**Intervalos Pruebas Hidrostaticas**
Extintor PQS cada 12 años
Extintor CO2 cada 5 años
según lo indicado en la NCh 2056 punto 5.2.1 8(Intervalos de pruebas hidrostaticas)

**Resumen Extintores**

| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Extintor PQS 6kgs | 72 |
| Extintor PQS 10kgs | 3 |
| Extintor CO2 5kgs | 6 |
| | 81 |

acreditación

INSTITUTO NACIONAL
DE NORMALIZACION

El Instituto Nacional de Normalización, INN, certifica que:

**INCEN LTDA.**

ubicado en Piloto Acevedo N°423, Cerrillos, Santiago

ha renovado su acreditación en el Sistema Nacional de Acreditación del INN, como

## Organismo de Certificación de Productos

### Según NCh-ISO 17065:2013

en el área Servicio técnico de extintores, con el alcance indicado en anexo.

**Primera acreditación:** 16 diciembre de 2019

Vigencia de la Acreditación Desde : 16 de diciembre de 2024
Hasta : 16 de diciembre de 2029

Santiago de Chile, 28 de noviembre de 2024

Este Certificado tiene firma electrónica. Ver última página de este documento. Para una adecuada visualización del documento en formato PDF o para su impresión, se recomienda abrirlo utilizando un navegador.

**Eduardo Ceballos Osorio**
Jefe de División Acreditación

**Sergio Toro Galleguillos**
Director Ejecutivo

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACION INN - CHILE

**ACREDITACION CP 109**

F407-01-31 v02

LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES RIGE ESTA ACREDITACIÓN ESTAN DETALLADAS EN EL ACTA DE COMPROMISO

CP 109
Anexo

**ALCANCE DE LA ACREDITACION DE INCEN LTDA., SANTIAGO, COMO ORGANISMO DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS**

**AREA : SERVICIOS TECNICOS DE EXTINTORES**

| Producto | Esquema de Certificación | Norma/ Especificación | Modelo de certificación |
|---|---|---|---|
| Servicios Técnicos de Extintores fijos, para los servicios de Revisión, Mantención, Recarga y Presión hidrostática, en extintores portátiles y rodantes con agente de extinción:<br><br>• Polvo Químico Seco, Clase de fuego A, B, C.<br>• Dióxido de Carbono, Clase de fuego B, C.<br>• A base de agua, Clase de fuego A, B.<br>• Acetato de potasio, Clase de fuego K. | DCE-PP-007 ver 08, basado en D.S. 44 de 2015 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Decreto N° 44 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo<br>NCh2056:2019<br>NCh3268:2019<br>INN/ET2:2019 | ISO/CASCO 6 |
| Servicios Técnicos de Extintores móviles, para los servicios de Revisión, Mantención y Recarga, en extintores portátiles y rodantes con agente de extinción:<br><br>• Polvo Químico Seco, Clase de fuego A, B, C.<br>• Dióxido de Carbono, Clase de fuego B, C.<br>• A base de agua, Clase de fuego A, B.<br>• Acetato de potasio, Clase de fuego K. | DCE-PP-007 ver 08, basado en D.S. 44 de 2015 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo | Decreto N° 44 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo<br>NCh2056:2019<br>NCh3268:2019<br>INN/ET2:2019 | ISO/CASCO 6 |

Verificado y Firmado por

ACEPTA

CP109

INN

(3 páginas)

Creado el 2024-11-29 11:00:38 - Nº Docto: X1-8000-02DC-B0B9-DCE2

Este documento es una representación de un documento original en formato electrónico. Para verificar el estado actual del documento, verifíquelo en https://5.dec.cl

Los certificados de Acepta cumplen con los estándares internacionales para firma electrónica, lo que no implica que sean compatibles con todos los software de visualización, no afectando ello en caso alguno la validez de la firma



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 11378194-7 CEBALLOS OSORIO, EDUARDO ALFREDO
Institución - Rol: INN - Jefe DivAcreditacion
Fecha de Firma: 2024-12-03 11:29:03.427966
Auditoría Autentia: NONE-M0KM-X6E3-FETS
Operador: 11378194-7



Firma Simple
Validado con Pin

Firmante: 7204961-6 TORO GALLEGUILLOS, SERGIO
Institución - Rol: INN - Director Ejecutivo
Fecha de Firma: 2024-12-03 14:31:55.460262
Auditoría Autentia: NONE-M0KM-XH4Y-VP6K
Operador: 7204961-6

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN
INN - CHILE
ACREDITACIÓN CP 109

Incen 0630

# Certificado de Conformidad
# Servicio Técnico de Extintores

## Certificado STE-103

**INCEN,** certifica que:

**EQUIPOS CONTRA INCENDIOS IGOR GALAZ RUIZ E.I.R.L.**

**"GPR E.I.R.L" RUT 52.000.435-1**

Servicio técnico fijo ubicado en Cuarta Avenida N° 1760, San Miguel, Región Metropolitana.

---

Se encuentra certificado según modelo **ISO/CASCO 6** y en **NCh3268:2019** Servicio Técnico-Requisitos, **NCh2056:2019** Revisión, mantenimiento y recarga, **INN/ET2:2019** Esquema de Certificación para Servicios Técnicos de Extintores y **Decreto Supremo 44** del 18 de Marzo de 2015 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

### Alcance de certificación

**Servicio técnico fijo:**

Revisión, mantención y recarga de extintores a base de polvo químico seco de 1 a 50 kg.
Revisión y mantención de extintores a base de dióxido de carbono de 2 a 50 kg.
Revisión, mantención y recarga de extintores a base de acetato de potasio de 6 a 10 litros.
Revisión, mantención y recarga de extintores a base de agua de 6 a 10 litros.

Primera certificación: 17 de enero de 2020
Fecha de otorgamiento de certificado: 17 de enero de 2026
Fecha de vigencia de certificado: 17 de enero de 2029

Billy Pérez F.
Jefe División Certificación

INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN Incen ENSAYOS

Ing. Cristian Duarte R.
Gerente General

Escanee el código QR para verificar certificado:

Código de verificación: 52000435



Piloto Acevedo 423, Cerrillos, Santiago